

発災当日 (H30.4.11)

耶馬溪町金吉 土砂災害関連 ～応急工事完了状況(6/3完了)～



伸縮計

S-4

S-3

S-2

⑦横ボーリング
L=350m(6/2完了)

⑦横ボーリング
L=350m(6/3完了)

②倒木処理
③浮石除去
④仮設吹付工
A=約3,800㎡
(5/31完了)

②倒木処理
③浮石除去
(5/26完了)

⑤排水工
(5/1完了)

④仮設吹付工
A=約400㎡
(5/12完了)

ワイヤーセンサー

⑥鋼製防護柵工
L=52m
(5/27完了)

河川内土砂撤去
(6/2完了)

監視カメラ
仮排水管
(5/30撤去完了)

①大型土のう
(5/14完了)

沈砂池(2箇所)
(6/1完了)

監視カメラ

河川監視カメラ

- 応急復旧工事
- ①大型土のう
- ②倒木処理
- ③浮石除去
- ④仮設吹付工
- ⑤排水工
- ⑥鋼製防護柵
- ⑦横ボーリング
- ・河川内土砂撤去
- ・仮排水管設置・撤去

- 監視体制
- ・監視カメラ 4台
- ・雨量計 1基
- ・水位計 1基
- ・伸縮計 4基
- ・ワイヤーセンサー 1基

監視カメラ

雨量計・水位計

H30.6.12撮影