

9月19日台風第16号に関する災害情報について（第11報）

平成28年9月27日

15時30分現在

大分県災害対策連絡室

※斜体の太字が前回からの変更箇所

1 被害状況

(1) 人的被害 なし

(2) 建物被害 **223件**

ア 住家被害 **222件**

・全壊 1件

大分市旭町 土砂崩壊により住家全壊 [全壊1棟] 9/20 04:52覚知

※現地調査の結果、半壊から全壊に変更

・半壊 1件

大分市旭町 土砂崩壊により住家半壊 [半壊1棟] 9/21 15:00覚知

・一部破損 1件

大分市浜町東 住家外壁の一部が落下 [一部破損1棟] 9/20 09:15覚知

・床上浸水 **64件**

・床下浸水 **155件**

佐伯市

(佐伯地区)

校区名	区名	床上浸水	床下浸水	計
佐伯	山手	0	2	2
	上灘	0	3	3
上堅田	下城	2	5	7
鶴岡	檜野	1	2	3
	古市	0	5	5
	長瀬	0	2	2
	若宮	0	1	1
八幡	百枝	1	1	2
	片山	6	5	11
	置場	0	0	0
	海崎駅前	2	1	3
西上浦	風無	0	2	2
下堅田	柏江	20	7	27
	泥谷	3	18	21
	大正	6	3	9
青山	川井	0	1	1
	黒沢	1	2	3
木立	stack敷北	4	8	12
	stack敷中	0	3	3

木立	中野河内	0	1	1
	大野西	0	1	1
計	2 1 地区	4 6	7 3	1 1 9

(弥生地区)

校区名	区名	床上浸水	床下浸水	計
弥生	大坂本 5	0	1	1
	山梨子	1	0	1
	須平	0	4	4
計	3 地区	1	5	6

(蒲江地区)

校区名	区名	床上浸水	床下浸水	計
蒲江	カバネ	1	0	1
上入津	畑野浦 5	0	3	3
	楠本 1 1	0	1 1	1 1
下入津	竹野浦河内東 1	3	1 2	1 5
	竹野浦河内東 2	3	1 3	1 6
	竹野浦河内高山 5	0	0	0
	竹野浦河内西 3	0	1	1
	竹野浦河内西 4	0	3	3
	西野浦西	8	2 3	3 1
	西野浦中村	0	5	5
	西野浦東	1	4	5
	西野浦仲川原	1	0	1
計	9 地区	1 7	7 5	9 2

(佐伯市計)

合計	3 3 地区	6 4	1 5 3	2 1 7
----	--------	------------	--------------	--------------

津久見市 中田町 住家が床下浸水 [床下浸水 1 棟] 9/21 9:00 覚知

津久見市 四浦 住家が床下浸水 [床下浸水 1 棟] 9/23 12:00 覚知

イ 非住家被害 1 件

・一部破損 1 件

大分市太平町 大分市美術館渡り廊下にて雨漏り発生 [一部破損] 1 棟
9/20 08:50 覚知

(3) 道路被害 **7 6 件** (全面通行止 : **1 2 件**) ※別紙 1 参照

・国道 8 件 (全面通行止 : 0 件)

・県道 2 8 件 (全面通行止 : 1 件)

・市町村道 3 4 件 (全面通行止 : 7 件)

・林道 **6 件** (全面通行止 : **4 件**)

(4) 河川被害 なし

(5) 土砂被害 6件

- ・佐伯市木立 斜面の土砂崩れ (H=5m、W=8m) 9/20 11:40覚知
- ・佐伯市木立 石積み崩壊 (H=2m、W=5m) 9/20 10:00覚知
- ・佐伯市木立 斜面の土砂崩れ (H=2.5m、W=13m) 9/20 10:00覚知
- ・大分市敷戸北町 住宅法面の土砂崩れ (倒木含む) 9/20 08:40覚知
(県住宅供給公社が土砂撤去・法面補修の対応を行う。)
- ・佐伯市蒲江西野浦 土石流により水路閉塞、道路に石礫が堆積 9/20覚知
- ・佐伯市蒲江竹野浦河内 土石流により水路閉塞 9/20覚知

(6) ライフライン被害 3件

- ・停電 2件
豊後大野市三重町大白谷 21戸停電 ※9/20 08:00復旧
佐伯市大字鶴望、蒲江大字西野浦、宇目町大字大平 約300戸停電
※9/20 10時50分復旧
- ・断水 1件
佐伯市蒲江西野浦、同 竹野浦河内 計494戸断水
下入津簡易水道の河川横断給水管が破損し、第1配水池水位が異常低下したため (9/20 20:10断水、9/21 6:00復旧)

(7) 農林水産業被害 2件

- ア 治山施設等 1件
- ・佐伯市若宮町 山腹崩壊により林地荒廃 9/20覚知
- イ 漁港施設 1件
- ・佐伯市蒲江竹野浦河内 入津漁港 護岸損壊 (50m) 9/21覚知

(8) 学校施設の被害 31件(9/20 19:00現在 大分県教育庁調べ)
(幼稚園) 1件

- ・佐伯市立鶴岡幼稚園…雨漏り数箇所

(小学校) 15件

- ・佐伯市立佐伯小学校…雨漏り(体育館20か所以上)
- ・ // 渡町台小学校…雨漏り(北校舎廊下数箇所、南校舎廊下数箇所)
- ・ // 上堅田小学校…教室への浸水(2教室、廊下に壁より浸水)
- ・ // 八幡小学校…雨漏り(体育館3か所)
- ・ // 大入島小学校…雨漏り(体育館)、運動場が冠水、小枝が散乱
- ・ // 下堅田小学校…雨漏り(1階廊下)
- ・ // 東雲小学校…雨漏り(2階、3階階段踊り場)
- ・ // 切畑小学校…体育館下、運動場冠水
- ・ // 米水津小学校…雨漏り(体育屋根1か所)
- ・ // 蒲江小学校…雨漏り(体育館)、冠水(運動場・駐車場)
- ・ // 楠本小学校…雨漏り(6年教室2か所、体育館3か所)
- ・ // 名護屋小学校…雨漏り(体育館、職員トイレ)

- ・ 〃 名護屋小学校森崎分校…屋根のスレート飛散（約100枚）
- ・ 津久見市立青江小学校…グラウンドに土砂の流入
- ・ 〃 津久見小学校…体育館^パ 屋根はがれ、4階音楽室窓ガラス1枚破損
（中学校） 6件
- ・ 佐伯市立佐伯城南中学校…雨漏り（屋上からの踊り場）
- ・ 〃 佐伯南中学校…雨漏り（体育館ステージ横物置場内、生徒用玄関）
- ・ 〃 東雲中学校…雨漏り（事務室天井）
- ・ 〃 鶴見中学校…雨漏り（ランチルーム）
- ・ 〃 米水津中学校…雨漏り（1階多目的ホール）
- ・ 〃 蒲江翔南中学校…1階男子トイレ排水機能不全による溜水（3か所）、校舎以外の敷地内全面冠水（深いところで50cm）

（県立高校） 8件

- ・ 臼杵高等学校…雨漏り（本館、西館3階各1か所、4階天井及び壁複数）
- ・ 大分上野丘高校…雨漏り（教室棟廊下、天井）
- ・ 大分雄城台高校…雨漏り（図書館天井、教室他3か所）
- ・ 玖珠美山高校…農場内の草花ガラス温室の自動開閉天窓が風雨により故障、温室内部への雨水侵入による固定パイプの損傷、ビニール落下
- ・ 芸術緑ヶ丘高校…雨漏り（校舎窓よりの浸水）
- ・ 佐伯鶴城高等学校…雨漏り（廊下等）、物理教室の天井崩落、漏電（プール棟）
- ・ 津久見高等学校…雨漏り（階段・踊り場等8か所）、倉庫前敷地一部冠水、機械科実習室への雨水吹き込み
- ・ 佐伯豊南高等学校…農場第2温室の天窓ガラス2枚破損

（特別支援学校） 1件

- ・ 佐伯支援学校…雨漏り（廊下腰壁、エキスパンションジョイント部、体育館天井複数箇所）

(9) 文化財等の被害 2件

- ・ 国重要文化財 1件 日出町 旧成清家日出別邸 雨漏り
- ・ その他 1件 佐伯市城山 雌池の背後地が幅約15mにわたり崩落し、樹木と土砂が流入
※天然記念物「佐伯城山のオオイタサンショウウオ」の生息地

2 避難者数の状況

(1) 避難所の開設数（最大15市町 計226か所 9月20日 07時00分時点）

※9/24 12:00現在 全て閉鎖

(2) 避難指示等

ア 避難指示 なし

イ 避難勧告（最大4市 計43,255世帯、96,059人発令）

※9/20 13:00現在 全て解除

ウ 避難準備情報（最大4市 計97,075世帯、200,381人発令）
※9/20 14:40現在 全て解除

(3) 避難勧告等による避難者
（最大6市町 計128世帯、236人 9/20 07時00分現在）

※9/24 12:00現在 避難者なし

(4) 自主避難者
（最大14市町 計143世帯、166人 9/19 20時00分現在）

※9/21 08:30現在 避難者なし

3 その他

- ・大分市佐賀関 県道佐賀関循環線
越波のおそれがあるため、事前交通規制（全面通行止）を実施
（迂回路あり）9/19 20時00分規制開始 9/21 11:00解除
- ・豊後大野市緒方町尾平鉦山 県道緒方高千穂線
雨量200ミリを超過したため、事前交通規制（全面通行止）を実施
（迂回路あり）9/20 7:30規制開始、9/20 8:00解除
- ・豊後大野市千歳町高畑 県道百枝浅瀬野津線
雨量200ミリを超過したため、事前交通規制（全面通行止）を実施
（迂回路あり）9/20 7:30規制開始、9/20 10:30解除

4 災害対応状況

9月19日15時00分 大分県災害対策連絡室 設置

21時00分 大分県災害警戒本部 移行

9月20日17時00分 大分県災害対策連絡室 移行

《道路被害》 76件

発生場所		番号	道路名	発生(覚知)日時			被害概要	備考
市町村名	地区名等			月日	時間	区分		
日田市	天瀬町出口	1	国道212号	9月19日	21時00分	覚知	落石(1.3m×1.3m×0.8m)が発生。22時00分に落石を撤去したが、落石の恐れがあるため全面通行止 9/20 11:00規制解除。	迂回路有
宇佐市	院内町新洞	2	市道拝田新洞線(拝田新洞橋)	9月20日	0時40分	覚知	河川増水による冠水のため全面通行止(沈下橋)。 9/21 7:10規制解除	迂回路有
宇佐市	中原	3	市道中原・上拝田線(中原橋)	9月20日	1時15分	覚知	河川増水による冠水のため全面通行止(沈下橋)。 9/20 12:00規制解除。	迂回路有
佐伯市	駅前	4	国道217号	9月20日	2時00分	発生	佐伯駅前150m冠水による全面通行止。 9/20 10:45規制解除。	迂回路有
津久見市	大友町	5	県道佐伯津久見線	9月20日	1時50分	覚知	冠水により全面通行止。 9/20 7:30規制解除。	迂回路有
臼杵市	大泊	6	県道臼杵津久見線	9月20日	2時00分	発生	電線の垂れ下がりによる全面通行止。 9/20 3:30規制解除	迂回路無
杵築市	山香町広瀬	7	市道四辻大井手線	9月20日	4時10分	覚知	ガード下冠水により全面通行止。 9/20 6:00規制解除。	迂回路有
大分市	片島	8	国道10号	9月20日	4時25分	発生	大分南バイパス古城山トンネル下り線(大分から佐伯方向)道路冠水のため片側通行止。 9/20 7:30規制解除	迂回路有
由布市	湯布院町川北	9	市道山崎荒木線	9月20日	4時15分	覚知	冠水により全面通行止。 9/20 9:35規制解除。	迂回路有
佐伯市	上浦最勝海浦	10	県道四浦港津井浦線	9月20日	5時00分	覚知	長田漁港から福泊まで道路冠水により全面通行止。 9/20 14:50規制解除。	迂回路有
佐伯市	本匠三股	11	県道笠掛直見停車場線	9月20日	5時00分	発生	冠水により全面通行止。 9/20 12:50規制解除。	迂回路無
佐伯市	蒲江竹野浦河内	12	国道388号	9月20日	3時00分	覚知	冠水・土砂流出により全面通行止。 9/20 17:15 規制解除。	迂回路無
由布市	湯布院町川北	13	市道川西岳本線	9月20日	4時15分	覚知	宮川付近の道路冠水により全面通行止。 9/20 9:35規制解除。	迂回路有
佐伯市	長谷	14	県道佐伯蒲江線	9月20日	3時00分	覚知	冠水により全面通行止。 9/20 10:50規制解除。	迂回路無
杵築市	狩宿	15	市道志口住吉線	9月20日	6時15分	覚知	トンネル天井に穴あり 全面通行止。	迂回路有

発生場所		番号	道路名	発生(覚知)日時			被害概要	備考
市町村名	地区名等			月日	時間	区分		
佐伯市	鶴見吹浦	16	県道梶寄浦佐伯線	9月20日	3時00分	覚知	崩土による片側通行止。 9/21 14:00規制解除	
佐伯市	米水津浦代浦	17	県道色宮港木立線	9月20日	3時00分	覚知	冠水により全面通行止。 9/20 10:45規制解除。	迂回路無
佐伯市	長良	18	県道長良木立線	9月20日	3時30分	覚知	冠水による全面通行止。 9/20 16:00規制解除。	迂回路無
豊後大野市	緒方町滞迫	19	県道緒方高千穂線	9月20日	7時00分	覚知	道路沿いの田の法面が崩落し、道路全面に土砂が流出。全面通行止。現在土砂撤去準備中。 9/20 11:30規制解除。	迂回路有
津久見市	上青江	20	市道畑線	9月20日	7時00分	覚知	道路護岸(L=28.0m)崩落により全面通行止。	迂回路有
由布市	湯布院町塚原	21	市道中釣鶴見岳線	9月20日	6時15分	覚知	土砂流出により市道を塞いでいるため、全面通行止。 9/20 14:00規制解除。	迂回路有
杵築市	山香町日指	22	市道グリーンエコランド山香線	9月20日	8時00分	覚知	法面崩壊(幅7m、高さ2.5m、延長40m)により、全面通行止。9/25 9:00規制解除(片側交互通行に移行)	迂回路有
津久見市	中町	23	市道蔵富線	9月20日	8時00分	覚知	冠水により、全面通行止。 9/20 8:00規制解除	迂回路無
由布市	挾間町三船	24	市道三船泉線	9月20日	6時40分	覚知	法面崩壊(L=15m)により、全面通行止。 9/22 16:00規制解除	迂回路有
佐伯市	岸河内	25	県道赤木吹原佐伯線	9月20日	7時50分	覚知	盛土側(河川側)ブロック積崩落(L=15m、H=5m)により、片側通行止。	9/20 10:00から普通車のみ通行可
由布市	庄内町南大津留	26	市道竹の中下線	9月20日	6時30分	覚知	水田の法面が崩壊し、市道を塞いでいるため、全面通行止。 9/20 12:00規制解除。	迂回路有
別府市	古賀原2組	27	市道河内田代別府線	9月20日	7時00分	覚知	法面崩壊(幅5m×高さ3m)により、片側通行止。	
別府市	枝郷4組	28	市道朝見枝郷合棚後畑線	9月20日	8時00分	覚知	法面崩壊(幅5m×高さ3m)により、全面通行止。 9/20 18:00規制解除。	迂回路有
津久見市	上青江	29	県道津久見野津線	9月20日	7時30分	覚知	落石により、全面通行止。	迂回路有
臼杵市	田尻	30	県道臼杵大南線	9月20日	4時10分	覚知	冠水により、全面通行止。 9/20 10:20規制解除。	迂回路有

発生場所		番号	道路名	発生(覚知)日時			被害概要	備考
市町村名	地区名等			月日	時間	区分		
大分市	岡川	31	県道大分大野線	9月20日	8時30分	覚知	崩土により、全面通行止。 9/20 17:30規制解除。	迂回路有
大分市	上判田	32	林道御座ヶ岳線	9月20日	8時00分	覚知	法面崩壊(L=10m、H=5m)。規制なし。	
津久見市	四浦	33	県道四浦日代線	9月20日	6時45分	発生	冠水により、片側通行止。 9/21 9:00規制解除。	
大分市	判田台南	34	市道高江ニュータウン1号線	9月20日	8時40分	覚知	崩土により、全面通行止。 9/21 規制解除。	迂回路有
大分市	大久保	35	市道東八幡高崎団地線	9月20日	8時55分	覚知	土砂流出により、片側通行止。	
大分市	高江中央	36	市道高江ニュータウン1号線	9月20日	9時50分	覚知	高江南1丁目から高江中央3丁目の区間で数力所道路冠水。9/20 15:00現在冠水なし。	
佐伯市	長良	37	県道長良木立線	9月20日	5時30分	覚知	冠水により、全面通行止。 9/20 16:00規制解除。	迂回路無
佐伯市	青山	38	県道佐伯蒲江線	9月20日	3時00分	覚知	崩土により、片側通行止(L=20m)。 9/20 7:45規制解除。	
佐伯市	鶴望	39	県道佐伯弥生線	9月20日	3時00分	覚知	崩土により、全面通行止。 9/20 8:10規制解除。	迂回路無
佐伯市	青山	40	県道佐伯蒲江線	9月20日	5時30分	覚知	冠水により、全面通行止。 9/20 16:00規制解除。	迂回路無
由布市	湯布院町川南	41	市道川西田中市線	9月20日	4時15分	覚知	冠水により、全面通行止。 9/20 9:35規制解除。	迂回路有
佐伯市	蒲江竹野浦河内	42	国道388号	9月20日	5時30分	覚知	冠水により、全面通行止。 9/20 7:50規制解除。	迂回路無
佐伯市	直川赤木	43	県道赤木吹原佐伯線	9月20日	5時30分	覚知	崩土により、全面通行止。 9/20 11:00片側交互通行。 9/21 17:00規制解除。	迂回路有
佐伯市	米水津浦代浦	44	県道色宮港木立線	9月20日	4時30分	覚知	崩土により、片側通行止。 9/20 10:45規制解除。	
佐伯市	蒲江蒲江浦	45	国道388号	9月20日	5時30分	覚知	冠水により、全面通行止。 9/20 15:30規制解除。	迂回路無

発生場所		番号	道路名	発生(覚知)日時			被害概要	備考
市町村名	地区名等			月日	時間	区分		
佐伯市	岸河内	46	県道赤木吹原佐伯線	9月20日	5時00分	覚知	崩土により、片側側通行止。 9/20 8:25規制解除。	
大分市	高江西	47	市道高江地吉線	9月20日	8時40分	覚知	崩土により、全面通行止。 9/21 規制解除。	迂回路無
佐伯市	弥生井崎	48	県道佐伯弥生線	9月20日	6時42分	覚知	倒木により、片側通行止。 9/24 16:00規制解除	
佐伯市	弥生上小倉	49	県道三重弥生線	9月20日	7時15分	覚知	冠水により、全面通行止。 9/20 16:00規制解除。	迂回路無
佐伯市	鶴望	50	国道217号	9月20日	7時00分	覚知	冠水により、全面通行止。 9/20 8:30規制解除。	迂回路無
佐伯市	蒲江竹野浦河内	51	国道388号	9月20日	5時30分	覚知	崩土により、片側通行止。 9/20 8:30規制解除。	
佐伯市	木立	52	県道色宮港木立線	9月20日	4時30分	覚知	冠水により、全面通行止。 9/20 12:00規制解除。	迂回路有
佐伯市	直川赤木	53	県道赤木吹原佐伯線	9月20日	11時00分	覚知	崩土により、全面通行止。 9/21 17:00規制解除。	迂回路無
大分市	上判田	54	市道高江地吉線	9月20日	8時40分	覚知	崩土により、全面通行止。 9/21 規制解除。	
大分市	中判田	55	市道宮ノ原線	9月20日	7時30分	覚知	崩土により片側通行止。	
津久見市	青江	56	県道津久見野津線	9月20日	6時00分	覚知	冠水により、全面通行止。 9/20 8:30規制解除。	
佐伯市	長谷	57	県道赤木吹原佐伯線	9月20日	2時00分	覚知	冠水により、全面通行止。 9/20 11:30規制解除	
佐伯市	直川赤木	58	県道赤木吹原佐伯線	9月20日	12時20分	覚知	崩土(L=10m)及び倒木により、全面通行止。 9/21 17:00規制解除。	
豊後大野市	朝地町上尾塚	59	市道普光寺小野線	9月20日	10時00分	覚知	法面崩壊(幅5m×高さ3m)し、市道及び側溝へ土砂流出。通行規制なし。	
津久見市	八戸	60	市道八戸線	9月20日	15時00分	覚知	路肩崩壊により、全面通行止。	迂回路有

発生場所		番号	道路名	発生(覚知)日時			被害概要	備考
市町村名	地区名等			月日	時間	区分		
佐伯市	蒲江竹野浦河内	61	市道葛原北浦線	9月20日	4時45分	覚知	土砂流出により、全面通行止。 9/21 16:00規制解除。	迂回路無
佐伯市	青山	62	市道上黒沢線	9月20日	9時20分	覚知	土砂流出、路肩崩壊により、全面通行止。	迂回路無
佐伯市	弥生床木	63	市道西峰線	9月21日	12時00分	覚知	路肩崩壊により、全面通行止。	迂回路有
佐伯市	木立	64	市道岡山線	9月20日	6時50分	覚知	路肩崩壊により、全面通行止(車両)。人の移動は可能。	迂回路無
大分市	竹矢	65	市道辻原矢貫線	9月20日	8時47分	覚知	崩土により、全面通行止。 9/21 17:00規制解除。	
豊後大野市	大野町酒井寺	66	市道平岡線	9月20日	8時00分	覚知	崩土および倒木により、全面通行止。 9/20 11:00規制解除。	
豊後大野市	大野町藤北	67	市道西舞線	9月20日	8時00分	覚知	倒木により、全面通行止。 9/20 14:00規制解除。	
杵築市	山香町河野	68	林道鹿鳴越第二支線	9月21日	9時00分	覚知	土砂崩落(幅10m×高さ4m)により、片側通行止。	
杵築市	八坂	69	市道大左右線	9月21日	9時00分	覚知	増水した流水による沈み橋(生桑側)舗装路面損傷により、全面通行止。	迂回路有
豊後大野市	清川村伏野	70	市道鉢屋巡回線	9月20日	8時00分	覚知	法面崩壊(高さ10m×幅8m)により、全面通行止。 9/23 12:00規制解除。	
豊後大野市	三重町伏野	71	市道近郷中山線	9月20日	8時20分	覚知	崩土により、全面通行止。 9/23 13:00規制解除。	
豊後大野市	清川村六種	72	市道六馬線	9月20日	7時00分	覚知	畦畔崩壊(幅20m×高さ10m)により、全面通行止。 9/23 13:00規制解除。	
佐伯市	宇目南田原	73	林道宇目小国線	9月20日	11時00分	覚知	道路盛土法面崩壊(幅20m)により、全面通行止。	迂回路有
佐伯市	蒲江蒲江浦	74	林道池の平線	9月20日	14時40分	覚知	道路路肩ブロック擁壁崩壊(L=15m)により、全面通行止。	迂回路無
佐伯市	狩生	75	林道狸穴線	9月21日	10時00分	覚知	道路切土法面崩壊(L=20m)により、全面通行止。	迂回路有

